UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierungsbrunnen Ölschadenbeseitigung

Schulze-Boysen-Straße

Ø 198 mm Trockenbohrverfahren 11 Stück, Tiefe bis 6,0 m und 16 Stück, Tiefe bis 7,0 m

01/2013 – 01/2014

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de