

**Sanierungsbrunnen Ölschadenbeseitigung**

**Michael - Brückner - Straße**

Ø 198 mm im Trockenbohrverfahren 5 Stück Tiefe 7,00m



01/2012 – 01/2012

**LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft**

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · [info@ludwig-freytag.de](mailto:info@ludwig-freytag.de)